
Véhicule

BMW 530d, 173kW
████████████████████



Code de développement
Couleur
Niveau d'intégration réel
Début de la garantie
constructeur

E61
platin-gris métallisé
████████████████████
31 août 2007

Campagnes techniques

Il n'existe aucune campagne technique disponible.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Remarque : Aucune carte gratuite n'est disponible pour ce véhicule.

Détails du véhicule

Type de véhicule

Véhicule de tourisme

Marque	BMW
Modèle	530d
Carrosserie	TOUR
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	██████████
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	██
Code de développement	E61
Direction	LL
Moteur	M57/T2
Numéro de moteur	██████████
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO 4
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	██████████
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	██████████
Date de production	18 mai 2007
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	22 mai 2007
Concessionnaire livreur	Kohl-Automobile GmbH, Aachen, DE
Version pays	EUR
Code peinture	A68
Code garnitures	LCSW
Clé de type	PX81
Type de base	PX71
Type maître	PX81







Options

Équipements optionnels départ usine:

Équipement optionnel monté ultérieurement:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
0205 Boîte de vitesses automatique
0235 Dispositif d'attelage amovible
0261 Airbag lateral pour passagers arrière
02NP Jante M à doubles rayons (Styl. 135)
0300 Roue de secours
0337 Pack Sport M
0386 Rails de toit
0402 Toit ouvrant en verre panoramique
0417 Pare-soleil porte arrière
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
0438 Finition bois précieux
0441 Kit fumeur
0442 Porte-gobelets
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
0464 Sac à skis
0470 Système Isofix
0481 Siège sport
0488 Soutien lombaire conducteur et passager
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0522 Phare xénon
0524 Projecteurs directionnels autoadaptatifs
0534 Climatiseur automatique
0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
0548 Tachymètre kilométrique
0563 Kit éclairage
05AC Assistant feux de route
05AD Avertisseur de sortie de voie
0609 Système de navigation Professional
0610 Affichage tête-haute (HUD)
0612 BMW Assist
0616 BMW Online
0620 Système de commande vocale
0633 Préparation portable Business
0676 Système de haut-parleurs HiFi
0698 DVD zone 2
06AA BMW TeleServices
06FL Port USB/audio
0704 Chassis sport M
0710 Volant en cuir M
0715 Kit aérodynamique M
0760 Poli brillant Shadow line
0775 Pavillon anthracite
07A4 Paquet Advantage + paquet innovation
0801 Version Allemagne
0818 Coupe-batterie
0851 Langue allemand
0863 Liste des concessionnaires Europe
0879 Documentation de bord allemand








Ce véhicule n'a aucun post-équipement.



930








— 23/11/2012 Clé

233871 km 03626 Clé 1










— 20/11/2012 Clé

232145 km 03626 Clé 1










— 14/09/2012 Clé

220267 km 03626 Clé 1










— 21/08/2012 Clé

211648 km 03626 Clé 1











— 06/08/2012 Clé

208452 km 03626 Clé 1



— 25/05/2012 Clé

193129 km 03626 Clé 1



— 25/05/2012 Garantie constructeur 193129 km 03626 Tâche : E60 E61 E63 E64 Contrôler le cache de câble de batterie

— Tâche : E60 E61 E63 E64 Contrôler le cache de câble de batterie

Description : E60 E61 E63 E64 Contrôler le cache de câble de batterie

Est considéré comme visite répétée : non


Propos du client :

Contrôler le cache de câble de batterie et le monter correctement le cas échéant
Valeur de travail | 00 60 132 5 VT


E60 E61 E63 E64 Contrôler le cache de câble de batterie
Défaut | 00 61 56 03 00

Cache pôle positif de batterie 1
Pièce | 61 13 9 290 787

— 02/05/2012 Clé 189721 km 03626 Clé 1



— 09/01/2012 Clé 165607 km 03626 Clé 1



— 09/01/2012 Garantie constructeur 2379 km 03626 Tâche : disque de frein avant vibrations

— Tâche : disque de frein avant vibrations

Description : disque de frein avant vibrations

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Réaliser un test véhicule
Valeur de travail | 00 00 006

4 VT

Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de
frein avant
Valeur de travail | 34 11 609

9 VT

disque de frein avant vibrations
Défaut | 34 11 00 57 00

Disque de frein ventilé
Pièce | 34 11 6 767 269






2

Vis à six pans creux
Pièce | 34 21 1 161 806

2






— 27/12/2011 Clé

163230 km 03626 Clé 1








— 19/12/2011 Clé

162017 km 03626 Clé 1










— 25/08/2011 Clé

134630 km 03626 Clé 1



— 30/03/2011 Clé

103377 km 03626 Clé 1



— 21/04/2010 Réparation

51101 km 04746

Job
Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service 0 VT
Valeur de travail | 00 52 052

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none

Bremsbelagstärke prüfen Belag aussen vo: 6mm 1 VT
hi: 4mm Belag innen i.O.
Valeur de travail | -

Winterradsatz auf Beschädigung 4 VT
prüfen "Einlagern" vorab Profil- tiefe messen und
reinigen
Valeur de travail | -

Sommerradsatz montieren RPA initialisieren O 6 VT
Geschwindigkeitsaufkl. entf.
Valeur de travail | -

RADSATZ EINLAGERUNG 1er/3er/5er u. 1 Local 1
Pièce | FT00001161051


— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : Es betreute Sie Herr Jørgen Pøtz #S

— 09/11/2009 Clé 42765 km 04746 Clé 1



— 09/11/2009 Réparation 42765 km 04746 Job
Job
Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service
Valeur de travail | 00 52 052

0 VT

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client : none

Winterradsatz montieren RPA initialisieren
Valeur de travail | -

6 VT

Sommerradsatz auf Beschädigung
prüfen "Einlagern" vorab Profil-
tiefe messen und reinigen
Valeur de travail | -

4 VT

RADSATZ EINLAGERUNG 1er/3er/5er u.ä.
Pièce | FT00001161051

Local

1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non






Propos du client : Es betreute Sie Herr Jürgen Pätz #S

— 06/08/2009 Clé

38174 km

04746

Clé 1



— 06/08/2009 Garantie constructeur

38180 km

04746

Tâche :
Ampoule de
feu de
position en
panne en
permanence

— Tâche : Ampoule de feu de position en panne en permanence

Description : Ampoule de feu de position en panne en permanence

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Vérification avec le système de diagnostic et
d'information

2 VT

Valeur de travail | 61 00 005

Interrogation de la mémoire de dérangements du système de diagnostic

2 VT

Valeur de travail | 00 00 555

Remplacement de l'ampoule du feu de position avant droit

2 VT

Valeur de travail | 63 99 656

Ampoule de feu de position en panne en permanence

Défaut | 63 12 18 12 00

Ampoule

1






Pièce | 63 21 7 160 782

— 25/04/2009 Clé

32537 km

04746

Clé 1








— 09/02/2009 Clé

29802 km

04746

Clé 1










— 22/09/2008 Clé

23163 km

04746

Clé 0



— 22/09/2008 Réparation

23170 km

04746

Job

Job

Job

Job

Job

Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610	3 VT
Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105	2 VT
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 788 460	1
Huile moteur sae 0w-40 longlife-04 Pièce 83 21 0 398 506	7

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Déposer/reposer ou remplacer le panneau latéral avant gauche ou droit Valeur de travail 41 35 000	24 VT
Peindre le panneau latéral avant gauche ou droit Valeur de travail 99 35 013	38 VT
Retouche de peinture des petites surfaces de peinture endommagées (Spot Repair) Valeur de travail 99 99 010	8 VT
Panneau latéral avant gauche Pièce 41 35 7 111 429	1

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Reinigungspaket Standard nach Kundenabsprache Valeur de travail -	12 VT
--	-------

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Sommerradsatz auf Beschädigung prüfen"Einlagern"vorab Profil- tiefe messen und reinigen Valeur de travail -	4 VT
Winterradsatz montieren RPA initialisieren	6 VT

Valeur de travail | -

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Conseil SAV sur le véhicule avec Ticket Service Valeur de travail 00 52 052	0 VT
--	------

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

320d AC-AD 1162 Ersatzfahrzeug BMW 3er 2 SEW Gutscheine!!!! Valeur de travail -	2 VT
---	------

— 06/06/2008 Garantie constructeur 16139 km 04746 Tâche :
Touche
Drivelogic
(véhicules
M) fonction
erronée
permanente

— Tâche : Touche Drivelogic (véhicules M) fonction erronée permanente

Description : Touche Drivelogic (véhicules M) fonction erronée permanente

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Procéder au calibrage du capteur d'angle de braquage Valeur de travail 61 31 996	1 VT
--	------

Activer le bit de rodage du compresseur Valeur de travail 61 00 850	1 VT
--	------


Initialiser le toit ouvrant et le lève-vitre Valeur de travail 61 00 830	1 VT
---	------

Programmation/codage du(es) boîtier(s) électronique(s) (avec le boîtier CAS) Valeur de travail 61 00 811	8 VT
--	------

Réaliser calibrage DSC Valeur de travail 34 52 900	1 VT
---	------

Initialiser l'avertisseur de crevaison Valeur de travail 36 11 500	1 VT
Régler la hauteur du véhicule Valeur de travail 37 12 510	2 VT
Interrogation de la mémoire de dérangements du système de diagnostic Valeur de travail 00 00 555	2 VT
Vérification avec le système de diagnostic et d'information Valeur de travail 61 00 005	5 VT
Remplacer le sélecteur de rapports Valeur de travail 61 31 843	12 VT
Touche Drivelogic (véhicules M) fonction erronée permanente Défaut 61 31 55 15 00	
Commutateur sélection des rapports Pièce 61 31 9 174 981	1

— 05/06/2008 Clé 16133 km 04746 Clé 0



— 21/04/2008 Réparation 13252 km 04746 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Winterradsatz auf Beschädigung prüfen"Einlagern"vorab Profil- tiefe messen und reinigen Valeur de travail -	4 VT
--	------

Sommerradsatz montieren RPA initialisieren Valeur de travail -	6 VT
---	------

RADSATZ EINLAGERUNG Pièce FT00 00 1 160 9	Local	1
--	-------	---

— 14/11/2007 Réparation 4856 km 04746 Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Ersatzfahrzeug BMW Gutschein BMW Leasing GmbH
Valeur de travail | 00 99 061

2 VT

— 13/11/2007 Garantie constructeur

4673 km

04746

Tâche :
Bouton de déverrouillage lunette arrière dans hayon fonction erronée permanente
Tâche :
Télématique / ASSIST / Online (téléphone, TCU, Combox, TCB) en panne en permanence
Tâche : Palier d'axe d'essuie-glace arrière usé/détendu

— Tâche : Bouton de déverrouillage lunette arrière dans hayon fonction erronée permanente

Description : Bouton de déverrouillage lunette arrière dans hayon fonction erronée permanente

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Déposer/reposer ou remplacer le contacteur de lunette arrière
Valeur de travail | 61 31 748

4 VT

Temps de travail sans spécification/ Equipement électrique général du véhicule
Valeur de travail | 61 99 000

5 VT

Bouton de déverrouillage lunette arrière dans hayon fonction erronée permanente
Défaut | 61 30 33 15 00

Manipulat.lunette arr avec microcommutat 1
Pièce | 61 31 9 168 129

Capuchon 2
Pièce | 51 49 7 061 429

- Tâche : Télématique / ASSIST / Online (téléphone, TCU, Combox, TCB) en panne en permanence

Description : Télématique / ASSIST / Online (téléphone, TCU, Combox, TCB) en panne en permanence

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Procéder au calibrage du capteur d'angle de braquage 1 VT
Valeur de travail | 61 31 996

Programmation/codage du(es) boîtier(s) électronique(s) (avec le boîtier CAS) 8 VT
Valeur de travail | 61 00 811

Vérification avec le système de diagnostic et d'information 7 VT
Valeur de travail | 61 00 005

Interrogation de la mémoire de dérangements du système de diagnostic 2 VT
Valeur de travail | 00 00 555

Activer le bit de rodage du compresseur 1 VT
Valeur de travail | 61 00 850

Initialiser l'avertisseur de crevaison 1 VT
Valeur de travail | 36 11 500

Télématique / ASSIST / Online (téléphone, TCU, Combox, TCB) en panne en permanence
Défaut | 84 11 02 12 00

- Tâche : Palier d'axe d'essuie-glace arrière usé/détendu

Description : Palier d'axe d'essuie-glace arrière usé/détendu

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Déposer/reposer ou remplacer le palier d'essuie-glace arrière 4 VT
Valeur de travail | 61 62 590

Palier d'axe d'essuie-glace arrière usé/détendu
Défaut | 61 62 04 21 00


Axe d'essuie-glace 1
Pièce | 61 62 7 117 878

— 12/11/2007 Clé

4665 km

04746

Clé 0



— 12/11/2007 Réparation

4673 km

04746

Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Winterradsatz montieren RPA initialisieren Valeur de travail I -	6 VT
---	------

Sommerradsatz auf Beschädigung prüfen"Einlagern"vorab Profil- tiefe messen und reinigen Valeur de travail I -	3 VT
--	------

RADSATZ EINLAGERUNG WINTER 07/08 Pièce I FT00 00 1 160 9	Local	1
---	-------	---

— 28/08/2007 Réparation

0 km

04746

Job

— Job

Description :

Est considéré comme visite répétée : non

Propos du client :

Contrôle à la livraison : interrupteur principal de batterie Valeur de travail I 00 00 740	3 VT
--	------

Contrôle à la livraison : frein de service et de stationnement pour transport et durées d'immobilisation de 3 à 6 semaines Valeur de travail I 00 00 742	1 VT
---	------

Recharger la batterie de bord	1 VT
-------------------------------	------

Valeur de travail | 61 21 528

Contrôle à la livraison de la cale de transport 1 VT
Valeur de travail | 00 00 741

Contrôle gratuit à la livraison 8 VT
Valeur de travail | 00 00 009

Neufahrzeugaufbereitung 24 VT
Valeur de travail | -

DVD cartes routières Europe Professional 1
Pièce | 65 90 0 430 216